

Весы портативные цифровые Русский мастер

ОПИСАНИЕ

Электронные весы являются высокоточным прибором с чувствительностью до 0,01 гр., предназначенным для взвешивания предметов массой не более от 0,01 до 500 гр.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для эффективного взвешивания с высокой точностью различных 2К материалов, например полиэфирной шпатлевки, грунтов, лаков, а также для подбора базовых эмалей при выполнении быстрого локального ремонта. Могут применяться для взвешивания ювелирных украшений, химических реактивов, пороха, дробы, лекарственных препаратов, различных жидкостей, а также других бытовых, производственных нужд и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул: РМ-92543

Точность измерения: 0,01 гр.

Максимальный вес: 500 гр.

Единицы измерения: грамм, унция, карат, штуки

Калибровка: авто/ручная калибровка.

Функция учета веса тары.

Автоматическое отключение.

Дисплей: ЖК с голубой подсветкой..

Питание: 2xAAA батареи. *(не комплектуются)*

Индикация низкого заряда батарей питания.

Материал корпуса: пластик, металл.

Страна производитель: Китай.

Габариты:

Размер площадки: 100x100 мм.

Размер весов: 130x105x20 мм.



Кнопки

On/Off – включение/выключение

MODE – выбор режима измерения веса

TARE – режим взвешивания брутто/нетто

PCS – режим счетчика

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Включение Для того чтобы включить устройство, необходимо нажать кнопку «On/Off» («Включение/Выключение»)
2. Взвешивание / запоминание веса / перегрузка: После того, как на экране будет отображен нулевой вес, положите на весы предназначенную для взвешивания продукцию. При включении устройства вес взвешиваемой продукции отображается в граммах. После высвечивания на экран электронных весов информации о весе продукции Вы можете нажать кнопку «On/Off» для того, чтобы очистить экран от полученной информации и использовать его вновь.
3. Не взвешивайте продукцию, вес которой превышает максимально допустимый. Внимание: Для получения достоверных результатов о весе электронные весы должны находиться на идеально ровной поверхности.
4. Определение веса-нетто: Данная функция предназначена для того, чтобы определить вес-нетто продукции, которая не может быть взвешена без упаковки. Сначала установите лоток и нажмите кнопку «Т» (TARE). Теперь Вы можете приступить к взвешиванию положенных в лоток вещей, тем самым получив вес-нетто продукции.
5. Выбор единицы веса: В случае если Вам необходимо изменить единицу веса сразу после включения электронных весов нажмите на кнопку «М» (MODE)
6. Выключение: Электронные весы автоматически выключаются по прошествии 60 секунд с момента осуществления последней операции. Также для выключения весов Вы можете нажать на кнопку «On/Off».

ВНИМАНИЕ!

Батарея также должна быть заменена, если весы не использовались в течение длительного времени для того, чтобы избежать возможного повреждения устройства. Потребитель несёт всю ответственность за последствия использования, хранения, обращения с изделием и его применением не по назначению или не в соответствии с инструкцией по применению.

ХРАНЕНИЕ и УТИЛИЗАЦИЯ

В сухом, чистом и хорошо проветриваемом помещении при температуре +5°C до +25°C, не подвергать замораживанию и воздействию прямых солнечных лучей. Необходимо утилизировать не подлежащий к применению продукт безопасным образом, не нанося вреда окружающей среде. При этом важно соблюдать все нормы местного законодательства в сфере охраны окружающей среды.

ГАРАНТИЯ

Если в товаре будет обнаружен дефект, продавец, по своему усмотрению, отремонтирует, заменит данный товар на товар надлежащего качества или вернет уплаченную за товар денежную сумму. Вышеуказанные действия являются исключительным правом и единственной обязанностью продавца. Эта гарантия не покрывает случаи нормального износа товара или каких-либо повреждений, возникших в результате несчастного случая, неправильного использования, внесения изменений в свойства товара или несоблюдения правил эксплуатации товара.

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями.